

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

### 2021

Délégation Départementale de Vaucluse  
Département Santé-Environnement

**Commune :** MONTEUX  
**site de baignade :** LAC DE MONTEUX

Classement issu de la période 2017 à 2020

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 19 juillet 2021 à 12:58

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) : 31,0

Météo du jour : S

Température de l'eau (°C) : 24,8

Fréquentation : Moyenne

Transparence\* : <1

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : 15

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : <15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Avignon le, 26 juillet 2021

Le Directeur Général  
de l'Agence Régionale de Santé  
Par délégation

La responsable du département Santé-Environnement

Stéphanie GARCIA

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE**  
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>