

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2021

Délégation Départementale de Vaucluse
Département Santé-Environnement

Commune : MONTEUX
site de baignade : LAC DE MONTEUX

Classement issu de la période 2017 à 2020

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 03 août 2021 à 13:13

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) : 27,5

Météo du jour : S

Température de l'eau (°C) : 25,2

Fréquentation : Moyenne

Transparence* : <1

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : <15

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : <15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Avignon le, 06 août 2021

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
Par délégation

La responsable du département Santé-Environnement

Stéphanie GARCIA

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>