

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2022

Délégation Départementale de Vaucluse
Département Santé-Environnement

Commune : MONTEUX
site de baignade : LAC DE MONTEUX

Classement issu de la période 2018 à 2021

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 20 juillet 2022 à 12:20

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) : 33,0

Météo du jour : S

Température de l'eau (°C) : 28,6

Fréquentation : Importante

Transparence* : <1

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : 161

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : <15

Chlorophylle-a (µg/l) : <0,5

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660
Valeur limite recommandée			
Chlorophylle-a (µg/l)	10		

Avignon le, 25 juillet 2022

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Par délégation, la responsable du département Santé-Environnement



Stéphanie GARCIA

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>