Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur

Qualité des baignades

COMMUNE : **MONTEUX**

PLAGE : **LAC DE MONTEUX**

Contrôle réalisé le : **18 juin 2013 à 14h30**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	38	Transparence * (mètres) :	<1
Température del'eau (°C) :	27		

(*) Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli	(EC) :	46
Stretocoques fécaux	(SF) :	94

Limites de qualité réglementaires (UFC/100ml) :

	Bon	*Moyen*	*Mauvais*
EC	*<500*	*>500 et <1800*	*>1800*
SF	*<200*	*>200 et <660*	*>660*

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BOA QUALIDADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation
L'ingénieur d'études sanitaires

Stéphanie GARCIA

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

Agence régionale de santé -Délégation territoriale de Vaucluse - Téléphone : 04 13 55 85 60 - Télécopie : 04 13 55 85 46
http://baignades.sante.gouv.fr