

# Qualité des eaux de baignade

COMMUNE : MONTEUX  
Plage : LAC DE MONTEUX  
Contrôle réalisé le : 19 juillet 2016 à 13h01

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	soleil	Fréquentation :	moyenne
Température de l'air (°C) :	30,1	Transparence * (mètres) :	<0,5
Température de l'eau (°C) :	25	(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre	

Indépendamment de la qualité sanitaire des eaux de baignade, le défaut de transparence de l'eau constaté lors de ce prélèvement entraîne une augmentation du risque lié à la sécurité des personnes qui se baignent sur ce site.

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entéroques intestinaux :	30

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 800	Entre 100 et 660	MOYEN
Supérieur à 1 800	Supérieur à 660	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

### EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER  
AGUA DE BUENA CALIDAD  
WASSER VON GUTER QUALITÄT  
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

## Qualité des années antérieures :

2014
Nouvelle baignade
2015
<b>EXCELLENTE</b>

Pour le directeur général et par délégation,  
L'ingénieur d'études sanitaires  
Pour le Directeur Général de l'ARS  
et par Délégation  
**Christian BRUN**  
L'ingénieur d'études Sanitaires

  
**Jean-François MARIN**

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Edité le : 22/07/2016