

# Qualité des eaux de baignade

COMMUNE : MONTEUX  
Plage : LAC DE MONTEUX  
Contrôle réalisé le : 19 août 2014 à 09h30

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	22	Transparence * (mètres) :	<1
Température de l'eau (°C) :	23.2	pH :	7.1

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli : 30  
Entéroques intestinaux : 61

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 800	Entre 100 et 660	MOYEN
Supérieur à 1 800	Supérieur à 660	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

### EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

## Qualité des années antérieures :

2013
Nouvelle baignade

Pour le directeur général et par délégation,  
La responsable du service santé-environnement



Stéphanie GARCIA

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Edité le : 21/08/2014

Agréments ministériels :  
 Santé (contrôle sanitaire des eaux)  
 Environnement (N° d'agréments communiqués sur demande)  
 Agriculture (Direction Générale de l'Alimentation)

**ANALYSE D'EAU DE BAIGNADE**
**Nature de l'analyse Bactériologie d'Eau de Baignade**

**Date de réception** : 19/08/2014  
**Bon de commande** : N°8/2014/LOT12  
**Demandeur** : A.R.S. - Délégation territoriale de Vaucluse  
**Organisme préleveur** : LDA84  
**Agent préleveur** : DEL HIERRO Jean-François  
**Facturation à** : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES D  
**Duplicata:**  
 MONTEUX  
 A.R.S. - Délégation territoriale de Vaucluse

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES  
 DU COMTAT  
 BD D AVIGNON  
 BP 75  
 84170 MONTEUX

**N° de Dossier** : 140819 011879 01  
**N° d'échantillon** : 060063  
**N° de bordereaux** : 1/1 Page 1/1  
**Date de validation** : 21/08/2014

**IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON**

Site	Caractéristiques
<b>Commune</b> : 84170 MONTEUX <b>Lieu de Prélèvement</b> : LAC DE MONTEUX <b>Point de prélèvement</b> : LAC DE MONTEUX	<b>Origine de l'eau</b> : Plan d'eau <b>Prélevé à</b> : 09 H 30 <b>Température de l'air</b> : 22 °C <b>Température de l'eau</b> : 23.2 °C
<b>Observations particulières</b> :	

**RAPPORT D'ESSAI du 22/08/2014**

Paramètres	Résultats	dates d'analyses	Unités	Méthode analytique
<b>Paramètres Bactériologiques</b>				
☒ Entérocoques	61	19/08/2014	NPP/100ml	NF EN ISO 7899-1(mars 1999)
☒ Escherichia coli	30	19/08/2014	NPP/100ml	NF EN ISO 9308-3(mars 1999)

E.C. = en cours d'analyse N.M. = non mesuré

**Commentaires** : Transparence : <1 m  
 Météo du jour : nuage + pluie  
**Conclusion** : Météo de la veille : soleil  
 Mousses : non  
 Huiles minérales : non  
 Substances tensioactives : non  
 Coloration : non  
 Déchets dans l'eau : non  
 Déchets sur la plage : non  
 Présence d'animaux : non  
 Propreté de la plage : satisfaisante  
 Entretien de la plage : satisfaisant  
 Affichage baignade : oui/mis à jour le 04/08/14  
 Fréquentation : nulle  
 Fréquentation instantanée : 0



 L'assistante au chef de service  
 MP. RUISAN


Le Chef de Service Hydrologie

R. VAIVRE

La Directrice du Laboratoire

S. MARTIN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

 L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole 

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à l'essai. Les conclusions et interprétations ne sont pas couvertes par l'accréditation.