

# Qualité des eaux de baignade

COMMUNE : **MONTEUX**  
 Plage : **LAC DE MONTEUX**  
 Contrôle réalisé le : **21 juillet 2014 à 13h30**

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **26**

Transparence \* (mètres) : **<1**

Température de l'eau (°C) : **24,3**

(\* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli : **<15**  
 Entéroques intestinaux : **61**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 800	Entre 100 et 660	MOYEN
Supérieur à 1 800	Supérieur à 660	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

### **EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

## Qualité des années antérieures :

2013

Nouvelle baignade

Pour le directeur général et par délégation,  
 L'ingénieur d'études sanitaires

  
 Christian BRUN

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE**

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Edité le : 25/07/2014