

Délégation Territoriale de Vaucluse
Service Santé- Environnement

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE
Contrôle sanitaire 2013

N° original pour suite à donner: **fu**
Arrivé le **25 SEP. 2013**
COPIE
Pour avis :
Pour information :
prélevées le : **18/09/2013** à : **10h25**

Baignade : LAC DE MONTEUX

Point de surveillance : **LAC DE MONTEUX**

Commune : **MONTEUX**

par : **LABO. DEP. D'ANALYSE**
analysées par :

Résultat des mesures de terrain

Transparence Secchi
Température de l'air
Température de l'eau

résultats	
valeur	unité
<1	mètre
18	°C
18,5	°C

Référence et résultat de l'analyse laboratoire

Escherichia coli / 100ml (MP)
Entérocoques / 100ml (MP)

résultats	
valeur	unité
<15	n/100mL
30	n/100mL


valeurs limites	
bon / moyen	moyen / mauvais
100	1800
100	660

Interpretation du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE
HIGH-QUALITY WATER

Classement Qualité des eaux des années antérieures

P/ Le Directeur Général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires.


Cécile CLEMENT

Consultable sur <http://baignades.sante.gouv.fr>

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE